# المنظمة المنظمة

تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

# محاضرة

حضرة حسين بك سرى

« ترمیات قنظرة وهویس سریاقوس » سنة ۱۹۲۱ — ۱۹۲۲

أَلْقَيت مجمعية المهندسين الصَرية في ١٧ نوفير سنة ٩٢٢

تنشر الجمعية على اعضائها هذه الصحائف للنقد وكل تقد يصل الجمعية بحب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شبني)

> مطيدًا بى الهول بجار دارالكتب الحذيج ي تصاميّا عثمان تنبي

الجنية ليست مسؤولة عماجاً يهده الصحائف من البيان والاراء

ESEN-CPS-BK-0000000410-ESE

# محاضرة

﴿ حضرہ حسین بك سرى ﴾ ف

رميمات قنطرة وهويس سرياقوس سنة ١٩٢١ و ١٩٢٢

حضرات الاخوان

سأنمرح لكم فى محاضرتى هذه ملخص الاعمال الــتي أجراها تفتيش رى اول تحت ادارتى وغرضى من ذلك ان اضع أمامكم النتائج العملية التي استخرجها والصعو بات التي قابلها راجيا ان ينفع ذلك من يقوم منكم بمثل هــذا العمل البسيط فى حد ذاته والذى يمكن تظييق مافيه على كثير من اعمال البناء فى فروع الرى

بنيت القناطر والاهوسة على الترعة الاسماعيلية في مدة حكم المغفور له الخديوى اسماعيل باشا وقام المرحوم عرابى باشا زمنا طويلا بوظيفة مأمور تشهيلات اعمال البناء وتم بناء هو يسوقنطرة سرباقوس حوالى سنة ١٨٧٠

قام بتصمیم هذه القناطر والاهوسة مهندسون فرنسیون غیر اننا لم نمثر فی محفوظات الوزارة سوی علی رسم تصمیمی کان براد تطبیقه على بناء قنطرة الفم بشبرا المستعملة حاليا كجسر للسكة الزراعية وعلى قنطرة سرياقوس وققطرة بلبيس ولم يبين هذا الرسم اهم ما كنا نتوق لمعرفته الا وهو طول الفرش

کان التصرف المار مهذه القناطر غیر کاف فی الماضی اذ آنه بوجد بقنطرة سر یاقوس فتحتان مسدودتان محائطین فی اسفلهما بوابتان بکل مهما فتحتان ۸۵۰۰×۳۳۰ متر قکان مسطح مرور الما

٤ بوابات × فتحات × ٥٨٥٥ × ٣٣٥٥ = ٥٢٠٤ متر مسطح فلمروز التصرف اللازم كانت تعرض القنطرة لفرق توازن هائل المدة طويلة حيث ان التصرف الحالى اثناء الفيضان هو ٨٠ متر مكمبا في الثانية ولذا بنيت قنطرة مساعدة في سنة ١٩٠١ — ١٩٠٣ وبني فم جديد بشبرا عند ظهور اختلال القديم في سنة ١٩٠٠ — ١٩٠٣ و بنيت قنطرة مساعدة في بليس سنة ١٩١٢

# الاسباب التي دعت الى ترميم سنة ١٩٢١

اولا — ظهرت شروخ فى الحائط الغربى للهويس سنة ١٩١٥ وازداد عدد الشروخ على توالى الايام واتسع شرخ هذا الجائط حتي ان الميام كانت عمر منه فى سنة ١٩٢٠ كاما ملى الهويس

ثانيا — اظهر الجس حفرة فى فرش القنطرة الخلفى سنة ١٩١٩ واتسعت الحفرة تدريجيا حتى بلغ مسطحها ٥٥ر٤ متر × ٣٦٤٠ متر

١٩٢٠ قنيه

ثالثا — حصل نحر فى فرش الهو يس حتي ان جزءًا كبيرًا من الطوب على سيفه زال تماما

رابعاً — تشققت الحوائط الساندة خلف القنطرة وخلف الهويس ومالت كثيرا الى جهه المياه

خامسا — مال حائطي الهويس الى جهة المياه وبلغ اقصى الميل ٣ سنتمترات فى ارتفاع ٩ متر

فخشية مما حصل فى قنطرة الفم الذى اضطر التفتيش الى بنـــاء غيرها قرر اجراء بمض الثرميات الضرورية فى يناير سنة ١٩٢١

# مختصر عن ترمیات سنـــة ۱۹۲۱

عملت سدود فى الامام والخلف ونزحت المياه بطله بتين ٨ على ٣ و ٨ على ٨ واستمر نزح المياه طول مدة العمل لمكثرة العيون المائية وقد ظهر عند تجفيف القنطرة ان طول فرشها الخلفي عمانية أمتار فقط وان طول البغلة ١٠٥٠ متر وان متوسط سمك الفرش ١٥٠٠ متر وطول الفرش الامامى ٣ متر تقريبا فيكون الطول

۰۰ر۲ + ۲ + ۱۰ر۲ + ۸ + ۰۰ر۲ = ۴ و۳۶ متر وظهرت ضخاما البناء الذي بني لغرضين

أولا – مرور التصرف الصيفي عنسوب منخفص جدا اذ ان

القناطر الخبرية لم تكن فى ذلك الوقت مؤدية الغرض الذي بنيت من أجله تماما ولم تكن قد بنيت بعدُ السدود الغاطسة

نانيا — مقاومة قرق التوازن كله أثناء الفيضان في حالة مااذا عجزت قنطرة الفم عن الحجز المطلوب منها كما حصل فعلا.

ووجدت احجار ماتاة فى القاع خلف الفرش مباشرة وممتدة الى نهاية حايط الهو يس ووجــدت حفر تحت الفرش الخلفى اوطى من المنسوب المتوسط عقدار يتراوح بين نصف متر ومثر

ونظرا لضيق الوقت اكتفي اثناء الجفاف بعمل حفر مخترقة فرش القنطرة والهويس لصب الاسمنت السايل وعملت هذه الحفر في الفرش الحلفي القنطرة وفي فرش الهويس تجاه الشرخ الكبير للحائط وفي نهايته الحلفية ووضعت فيها مواسير يقطر ١٠٠٠ متروغطيت بطرا بيش حديد بة ثم اطلقت المياه ولم تجر عملية صب الاسمنت الا مابين ٢٠ و ١٠مارس وما بين ٢٠ و ٢٨ منه تحت ضغط مائي ٥٠٠ متر وقد استعمل في ذلك ٢٠ و ٢٨ منه تحت ضغط مائي ٥٠٠ متر وقد استعمل في

واقد شوهد عند عمل الحفر ان سابقـة منسوب فرش القنطرة وفرش الهويس (۱۳۰ ) وان سمكه الاصلى ثلاثة امتار اى ان الفرش سبق وضعه على منسوب ( ۱۳۰ ) مع ان منسوب ارض الزراعـة الحجاورة ( ۱۰۰ د ۱۰ )

وقد قام التفتيش بيعض ترميات صغيرة خلاف ذلك وكانت كلفة العمل الاجمالية ١٩٢١ جنيها مصربا يخصم منها مبلغ ٣٥٥ جم قيمة ماتساويه الادوات المتبقية باعتبار ان العمل لم يسملك من قيمتما سوى ٣٠٠٪ فيكون صافى المنصرف١٥٦٦ جنيها مصريا

ترميات نهاية سنة ١٩٢١ ومبدأ سنة ١٩٢٢

اظهر الكشف الذي عمل فى يناير سنة ١٩٢١ ضرورة عمل ترميات كبيرة للقنطرة والهويس وتقويتهما خصوصا بعدان تقرر مشروع اعطاء منطقة الاميرية ريا صيفيا من الطامبات ممايستدعي حقظ منسوب عالى أمام سرباقوس لقلة كفاءة الطامبات وبالتبعيه زيادة فرق التوازن على القنطرة فى الصيف. وقد شاهدنا أن شروح البناء استمرت قليلا فى الاتساع ولو أنها لم تزدد عددا فتقرر مبدئيا عمل ما يأتى: —

- ١ اطالة فرش القنطرةوتعليته علي حساب فرق التوازن ٠٠ر٣ متر
- ٣ عل ٤٠ حفرة اضافية لصب الاسمنت لتقوية الاساسات
  - ٣ هدم الحائط الساند خلف القنطرة واعادة بناه
- ٤ رفع البوابات الحديدية التي من الطراز القديم والتي تصدأت من عدم الاستمال والاستماضة عنها باخشاب غما إلى أن يوصى على بوابات جديدة .
  - ه بناء عتب تحت موضع البوابات الجديدة لتقليل ارتفاعها

٦ أوسيع طريق المياه بهدم جزء من الحوائط السادة

٧ عمل دروندات في الخلف

٨ عمل تكسية عند نهاية الفرش الجديد بطول عشرة أمتار

٩ أنهاء جميع الاعمال في مدة الجفاف

وقد تغير هذا النظام كثيراً قبل واثناء العمــل نظرا للطوارىء

الغير منتظرة واهم التغييرات هي الآتية: -

١ تعلية فرش الهويس كله

٢ زيادة عدد حفر الصب الي ٦٢

٣ بنا، عتب عند مدخل الهويس الامامي لايقاف الطمي

٤ ككوين جزيرة امام القنطرة لدفع المياه الى جهــة الهويس

ه مد ألجزيرة الخلفية وتكسيم من نهاية الحائظ الساند الى

القنطرة المساعدة

هدم تكسية البر الايمن خلف الهويس واعاده بناها يميل ا كبر

٧ تغيبر مواعيد العمل

#### التصميمات

قد راعينا في عمل التصميات القواعد الاتية: -

١ فرق التوازن ثلانة أمتار

٣ مبدأ المتسرب يكون عند موقع الحوائط الامامية نظرا

### لتشققها وليس عند مبدأ الفرش الحقيق

٣ الميل الايدروليكي ١ على ١٨ لان التربة رمليه ناعمة

٤ الثقل التوعي للخرسانة ١ر٢ وللمنا. بالحجر والاسمنت ٢ وللبناء بالطوب المكبوس عونة الاسمنت ٩را وللغير مكبوس ١ر١ ه متوسط سمك فرش القنطرة ٥٠ ر٢ متر ولو أنه يصل احيانا الى ٣ متر

#### ٦ معدل الاحتياطي ٥ر١

فوجدنا أن الفرش بجب تعايته مقدار ١٦٢٠ متر الاخلف الدروندات مباشرة حيث مجب ان يكون ٠٥ر١ وقــد اتيح ذلك بسهولة لما جاء بالبند الخامس من القرار الميدئي وهو بناء العتب وان الفرش بجب تطويله عقدار ٠٠ر٢٤ ( ولو اننا طولناه فعــلا ٢٦ر٢٦ مترا طوليا والى آكثر من ذلك باعتبار الانحدار ) وان السمك اللازم عند نقطة إتصال الفرش القديم والجديد هو ٣٠٠٠ متر وعند ماقررنا تعلية فرش الهويس كله راعينا عمق المياء اللازم الملاحة فلم يتيسس تعلية الفرش لا كثر من ٢٠٢٠ أي الى منسوب ( ٥٠٥٠ )

# تفاصيل العمل

نظراً لما صادفناه في يناس سنة ١٩٢١ عند نزح المياه من مكترة وجود عيون مائية وخصوصا فى النهاية الخلفيــة لفرش القنطوة قروانا

تكوين طيقة من الاحجار يصب فى خلاباها الاسمنت من مبدأ الفرش الجديد الى نهايته حتى يمكن كُنَّم العيون في هذه المنطقة وقررنا عمل ذلك قبل الجفاف لاكتساب الوقت وليكون الصب تحت ضغط مائي اشتغلت کراکة ماصة مايين ٢٦ نوفسبر و ٢٩ منه لتطهير طول ٢٩ مترا من نهاية الفرش القديم ومتجهة الى الخلف وبمجرد الانتهاء من عرض تمانية أمتار الى المنسوب المبين على الرسم ابتدأنا وضع السقالات المر نوطة بجناز تر مثبتة في حائط الهويس من ناحية والراكزة على زَكائب مملوءة بالأتربة من الناحية الاخرى تم وضعنا المواسير قطر عشرة سنتمتر في مكانها . وابتدأنا بالقا الطبقة الاولى من الاحجار ثم الطبقة الثانية من الزلط والطبقة الثالثة من الاحجار والطبقة الرابعة من الزلط وفي كل مرة يسوى الغطاس سطح هذه الطبقات والسبب في وضم الزلط هو مل خلايا الججر اقتصادا في الاسمنت ولتكوين طبقة شبمة بالنضاحة حتى يتفرش الاسمنت عند صبه ولا يتكون ولا يصلب حول المراسير وقد وضعنا في نهاية الغرش الجديد طبقة كافية من الزلط حتى تمنع تسرب الاسمنت بــلا فائدة الى الخلف وانتقينا لهذه العملية زلط رفيع لا بمر في غربال عيونه ٥ ملليمترا وغسلناه جيدا قبل وضعه

ابتدا الكماش في الشغل في ٣٠ نوفمبر وفي أول ديسمبر فتحنا

القنطرة المساعدة تماما لينعدم الحجز وتقل العيون الماثية بقدر الإمكان وانتهت العملية تماما في ١٢ ديسمبر

ترون حضراتكم في الرسم عرة ١ مواضع ، واسير الصب وهي تبعد عن بعضها عرضا بمقدار ٥٠٠٠ متر وطولها بمقدار ٢٠٠٠ اعني اننا قدرنا ان الاسمنت يمكنه ان بملاء جميع الحلايا الداخلة في دائرة قطرها ١٠٠٠ متر تقريبا وقد وجدنااثناء العمل ان هذا التقدير المبدئي كان محسن تغييره قلبلا بمعنى انه كان مجب وضع الحفر الطرفية على مسافات متقاربة اكثر من ذلك والحفر التي في الوسط على مسافات ابعد قلبلا.

كانت المواسير من قطر ١٠٠٠ متر مخرمة بالتقابل على طول ١٥٠٠ متر مهايمها وكانت توضع بشرط ان يكون مبسدا التخريم ١٥٠٠ متر اولى من سطح الزلط وقد وجدنا في بمض الاحيان ان طول التخريم اللازم كان يجب ان يكون اقل من ١٥٠٠ فعطينا جزامنه بالواح من الزنك وقد ركبنا على هذه المواسير المخرمة مواسير من القطر نفسه وبطول كاف لان تكون النهاية العليا اعلى من منسوب المياه بمقدار يتراوح يين مستر ومترين ومثبتة في كل مكانها بربطها في السقالات ثم دخلنا في المواسير مواسير الصب بقطر خمسة سنتمرات ووضعنا مهايمها المهاية المواسير وركبنا في مهايمها العليا الهاعال نك بمصفاها ارتفاع ٢٠٠ منهاية المواسير وركبنا في مهايمها العليا الهاعال نك بمصفاها

اجرينا عملية اضافة الماء على الاسمنت في اناآت كبيرة موضوعة على المسطاح ونقلنا الاسمنت السائل للصب في جرادل وابتدأنا صب المواسير الامامية ولم تقف عملية الصب في الماسورة حتى يبلغنا النواص ان طبقة من الاسمنت تكونت فوق الزاط حول الماسوره وان منسوب الاسمنت السائل في الماسورة قطر عشرة اصبح لايتغير وكنا نحقق ثبا ف هذا المنسوب بواسطة عواعة مثقلة واذا ماتم ذلك رفعنا ماسورة الصب ووضعناها في ماسورة اخري ثم انتظرنا ساعة حتى يتمسك الاسمنت ثم حلانا اجزاء المواسير قطرعشرة ورفعناها وثبتناها في مواسير اخرى الا أنه كان محدث احيانا عند رفع هذه المواسير ان ترفع المواسير الخرى الما .

والكيات التي نفذت في هذه العملية هي ١٥٣ متر مكعب حجر و٧٥ متر مكعب زلط و١٥٦ طن اسمنت وقد بينا ذلك تفصيليا في الملحق نمرة ٢ وقد استعملنا الفترة ما بين ١٢ ديسمبر و٢٤ منه في تحضير الادوات والمهمات وشرائها ونقلها وفي تطهير الطمي امام الهويس والقنطرة وداخل الهويس بواسطة الكراكه وفي اجراء كل ما امكن عمله من اعمال التراب فوق سطح الماء وفي دك الكتل الحشبية الرأسية وتركيب الكتل الافقية لوضع الطاهبتين ١٢ بوصة والوابوريين ١٢ حصان وحركت الميزح المياه اذ اننا قرزنا اجراء عملية النزح الاولي بواسطمة

الطامبة ١٢ وعملية النمزح المستمر بواسطة الطامبة ٨ أقامة السدود ونزح المياه

ابتدأنا بتخفيض منسوب الترعةالاسماعيليةىوم ٢٣ديسمبروأغلةنا الفم كما يوم ٢٥ منه وفتحنا قنطرة سرياقوس الثانوية . ثم ابتدأزا في أنشاء السدين الامامي والحلفي في المواقع المبينة عـلى الرسم الملحق عرة ١ وأنَّهينا من السد الامامي بعد أنزلاقه مرة يوم ٢٧ وتركنا فتحة في السد الخلفي لتصريف مياه العيون الى ان يتم ادارة الوابور ١٢ حصان تم تركيب الطلعبة ١٢ بوصة والوابور ١٢ حصان وابتدأت عملية النزح في عصر يوم ٣١ ديسمبر بعد أن لاقينا صعو بات كثيرة في الادارة لرداءة الصمام في نهاية ماسورة المص وعدم وجود ماسورة البخار لبدء تشغيل الطامبة وقدكنا اعددنا حفرة منخفضة عند موضع ماسورة المص الا أنها ردمت فاضطررنا الى وضع ماسورة قصيرة اولا تم تشغيل الوابور لتخفيض منسوب المياه تم ايقافه لاعادة عمل الحفر باليد تدريجيائم اطالة الماسورة وعندها وجدنا ان الطلمبة بمكن تشغيلها بسهولة بدون ماسورة البخار فرفعنا بلف المص واستمرت العملية الى ان وصلنا الى تمميق الحفرة للمنسوب الكافىوالي اطالة ماسورة المص وقد استغرقت هذه العملية مدة طويلة أكثر من اللازم ولذلك فانتى انصح من يقوم بمثلها أن ينتخب مواسير المص من النوع المتداخـــل

(التليسكوبي)

وصانا الى منسوب النزح اللازم ( ٩٠٠٠) متر يوم ٣ ينابر فقالنا سرعة الطلمبة ٨ وصة بوابورها قوة ٨ حصان فاوقهنا إلطلمبة ٢ وابتدأنا بادارة الطلمبة ٨ الني استمر علها من ذلك اليوم الى مهاية الشغل بلا انقطاع تقريبا سوي مرتين الاولى في ١٠ ينابر ليلا حيث هطلت أمطار غز برة جعلت من المستحيل بقا سير الطلمبة في موقعه فقررنا تفطيته والثانية لمدة يومين للتنظيف والتصليح وكان متوسط ارتفاع الرقع في الطلمبة ١٢ بوصة ٠ ر٤ متر

العيدون

قد وجدنا عيونا رئيسية وعيونا فرعية . فالرئيسية وعددها خمسة ظهرت بمجرد البد في علية النزح وكان تصرفها لايقل عن ٩٠ في المائة من محموع التصرف الا أنها كانت جميعها خارجة عن مواقع الاساسات واستخدمناها كثيرا في عملية التنظيف كاسيأني الكلام بعد وقد حللنا مياهها فوجدناها من مياه الجوف وحرارتها اكثر ارتفاعا بقليل مما جاورها .

وظهر بعسد ذلك عيون كثيرة فى فرش القنطرة والهو يس اهمها العين التي وجدناها فى ١٣ يناير وسط فرش القنطرة علي بعـ د سبعة

أمثار تقريبا خلف الفرش القديم أى فى الموقع الذى انتينا قيه الاحمجار والزلط وصبينا الاسمنت وكانت كمية المياه الحارجة من هذه العمين غزيرة جدا ترتفع الى متر فوق السطح وكونت فجوة يعمق نصف متر تحت الفرش الجديد فقررنا وضع ماسورة عشرة سنتيمتر فيها الصب الاسمنت السائل ظهر جميعه الاسمنت الا اننا لاحظنا عند العبب ان الاسمنت السائل ظهر جميعه فى نهاية الفرش فاعتقدنا ان هذه العين لا بد وان تكون آتية من الامام او الجوانب ومكونة مجري لها ومارة تحت الفرش كلمه فعملنا ماياني لا يقافها وسدها.

عل ثلاثة حفر جديدة بين أو ب ( رسم نمرة ١ ) على خط.
 السير المزعوم


حببنا قلیلا من الاسمنت فی کل عین لثری ما اذا کنا
 وضعنا الحفر علی خط السیر الحقیقی فثبت انا ذلك

٣ وضعنا كمكة من الزكائب المليانة بالأنر بةعند الفوهة النهائية ب

عبينا زكيتين من الاسمنت الناشف فى الماسورة نمرة ٤
 وعند ماتغير لون المياه عند بأى عند وصول الاسمنت سددنا الفوهة
 تماما مزكائب التراب وتركنا المياه تخرج من الحفرتين ١ و ٢

علنا خليط اسمنت سائل تخين جدا بقدر مامكن تم صببناه
 ق تمرة ٤ تحت ضغط ٢٦٠٠ متر

٣ صببنا الاسمنت في المواسير ١ و٢ و٣. فوقفت المياه ولم يخرج شيء من الاسمنت الا قليلا عند النهاية ب وقد استعملنا في ذلك طن ونصف من الاسمنت فكونا اساسا للفرش وملانا المجاري




وقد عالجنا العيون الاخرى الصغيرة التي ظهرت فى فرش القنطرة اما بعمل حفرة فيها ووضع المواسير اصب الاسمنت بعد نهاية البنا و بتصريفها ببناية بئر حولها وكبسه بالاسمنت السائل البارد او الحار او بتصريفها بواسطة مواسير خارج حدودة المبانى

اما العيون التي ظهرت في الهويس فكانت قليلة الاهمية وراينا مبدئيا عدم معالجتها اعتقادا منا ان صب الاسمنت في الحفر العديدة التي قررنا علها سيكون كافيا لاعدامها الا أنه لما تقرر بعد ذلك تعلية الفرش وزادت هذه العيون في الاهمية وظهرت شروخ حقيقية واتصح ان الطبقة العليا من الفرش معلقة اتبعنا طريقتين للمعالجة .الاولى للعيون الكييرة . والثانية للصغيرة .

الاولى . هى المبينة على الرسم نمرة ٢ وتشكون فى عمل حفر ووضع مواسير قطر عشرة باكواع افقية وتثبينها بالزكايب وبالاسمنت الصافى تاركين المياه تخرج من الكوع الافقى الى ن يشك الاسمنت ثم سددنا الكوع واضفنا الطول المكافى من المواسير الراسية لاعدام الضغط الماثي استعدادا لصب الاسمنت فى الوقت المناسب

الثانية . هي المبينة على الرسم نمرة ٣ وتتكون بوضع كوز من الزنك فى نهايته كوع بماسورة افقية فوق العين وتثبيته بالاسمنت الصافى وترك المياه تسير فى الماسورة خارج حدود الميانى ثم قطع الماسورة وسدها اذا .اشك الاسمنت وقد وجدنا ان هــذه الطريقة نجمحت تماما للعبون الفليلة الاهمية



التنظيف .

وجدنا عند نزح المياه ان كية الطعي أمام وداخل عيون القنطرة وامام وفوق فرش الهويس كبيرة جدا بدرجة لم نكن ننتظرها وانن

نحتاج لرفعها وتنظيف مكانها الى مايتين نفر يوميا تشتغل لمدة السبوعين نظرا اضيق المحل وارتفاع الموضع اللازم وضع ناتج التطهير عليه فقر بنا الاستفادة من عيون المياه وخصوصا من العين الكبيرة التي ظهرت امام القنطرة لتحليل الطمى واذابته لدرجة تسمح لرفعه بالطلمات فأنشأنا المحاري الموصلة ووضعنا الانفار الكافية للقيام بعملية تفكك الاجزاء الصلبة ورفع المتحلل منها فى المحارى . ثم وجدنا انه يلزم وضع نفركل مترين بالعدد اللازمة على طول هذه المجارى كى لا يعود رسب الطعي المفكك وقد استمر التنظيف تدريجيا الى يوم ٧ فبرابر اعتى الى نهاية الممل تقريبا وقد اضطررنا لرفع ريش هذه المساقى بزكائب ملاى بالمراب لان الطبقة الحجرية من فرش القنطرة الجديد منحدرة الى اعلا عند النهاية كما يظهر فى الرسم الملحق غرة ٢

# المدم

هدمنا الحائط الساند الذي كان موجودا خاف القنطرة على البر الايسر لا نزلاقه وهدمنا التكسية المبنية التي وجدناها يسمك منر فوق هدا الحائط واضطررنا لرفع جز كبر من آمر بة المسطاح الذي كان يتهايل تدريجيا بفعل العيون وهدمنا التكسية الموجودة خلف الهويس وقد كنا قررنا هدم الحوائط السادة الموجودة داخل عيونالقنطرة الى منسوب ١٤٠٠٠ عند مبدأ العقد و٥٥ر١٤ عند قمته ولم نسكن

نعرف عندالبد فى العمل ما اذا كانت هذه الحوائط كتلة بنائية واحدة و مجوفة ومملونة بالآبربة وقد لاقينا صعوبات جمة فى هدم هذه الحوائط اذا وجدناها كتلة واحدة ضخمة جدا شديدة التماسك واعتقادى أنها مبنية بمونة الجير الايدروليكي مما يبرهن ان النوع الجيد من هذا الجير الذى اصبح قليل الاستعمال فى مصر الآن اكبر مقاومة وافيد للبناء من الاسمنت .

وقد ابتدأنا في هدم هذه الحوائط يوم ٩ يناير بواسطة خمسة بنائين ثم زدنا العدد الى ٢٠ ثهارا و١٥ ليلا ومع ذلك فقد كان سير العمل بطيئا جدا لدرجة جعلتنا نقرر طريقة الهدم باللغم من أول فبراير وقد وجدنا بعد عدة تجارب ان انجع واسرع طريقة للغم هي عمل حفر داخل البناء يعمق ٢٥٠٠ متر ووضع اصبع واحد من الجلجنيت مع نصف كيلو من البارود العاده داخل كل حفرة ورغم كل ذلك فلم نتيسر لهدم هذه الحوائط لاكثر من منسوب (١٣٥٥) وفي يوم لا يناير ابتدأنا برفع البوابات الحديدية الضخمة والتي كانت مفروزة في البناء بمقدار ٢٥٠٠ ومصدأة من قلة الاستعمال وقد استعملنا لذلك المقصات والجنازير التي وضعناها على الطريق فوق القنطرة وانتهينا من الرفع يوم ٣١ يناير

# تعلية فرش القنطرة

أولا — الخرسانة . نظرا لكثرة المام ورداءة تر بةالارض ماسن الفرش القديم والامتداد الجديدعانا الطيقة الاولى من الخرسانة بنسمة ٢:٣: ٨ والطبقة الثانية بنسية ١ اسمنت الى ٢ , مل والثالثة وما بعدها بنسبة واحد اسمنت الى ٣ رمل مع حفظ نسبة المونة ٥ الى ٨ زلط. وقد وضعنا الطبقات بشرط ان بكون سمكها بمدالدق ٣٠٠ متر وكنا نرمي يوميا عمدل ١٥ مترا مكمبا وكان المحموع ٤٥٠ مترا مكميا وقد لاحظنا ان كل صندوق يكون من ١٠٠٠ متر مكعب من الزلط مضافا اليه ٦٢ر. مترا مكعباً من المونة يصبح بعد الدق ١٢٥را مترا مكعبا وقد ابتدأنا في الركن الغربي من الفرش يوم ١٣ يناير ثم أنمهنا الى نصف طول الفرش تقريباتم ابتدأنا في المهاية الخلفية متجهبن تحو الاماموتاركين مجرى لتصريف المياه في نصف الطول تم اسرعنا برى الخرسانة فىهذه المحرى ثم رمينا الخرسانة داخل الفتحات وانمينا من العملية يوم ٩ فبراس

ثانيا — الطوب. وضعنا فوق الفرش طبقة من الطوب على بطنه عونة الاسمنت بنسبة ٢:٥ بم طبقة على سيقه بمونة الاسمنت بنسبة ٢:٥ وقد استعملنا طوب سرناجه واضطررنا الى اجراء نصف الشغل ليلا نظرا لضيق الوقت .

أالثا - الاعتاب كان المقرر بنا اعتاب على منسوب (١١٥٥) من موقع الدروندات ألى خاف موقع البوابات الجديدة لتقليل ارتفاع هذه البوابات مع مرك الفتحات اللازمة لمرور الميادولكن نظر اللصعوبات التي لاقيناها في هدم الحوائط السادة وعدم وصوانا بها الى منسوب (١٥٥٠) اضطررنا المقصير الاعتاب واكتفينا بوضعها تحت الدروندات فقط بطول ٧٠٠ ممرا و بميل خلف ٣ الى ٢ وقد بنيناها بالطوب و بمونة الاسمنت ووضعنا على اعلاها كتل حجرية تحت موقع اخشاب الغما.

قد صممت هذا الحائط لارتفاع اربعة امتار ولحل فوق الافقي وقد بنينا واجهته يسمك ٢٠٠٠ مرا بالطوب والباق بالحجر والكل بمونة الاسمنت ووضعناه على فرش بالخرسانة اقل سمكه متر واحد وقسد جعلنا واجهته الامامية بميل ١٠٠ على طول ٢٠٢٥م متر بميل ١٠٠ على طول ٢٠٢٥م متر بميل بتدى على طول ٢٠٢٥م أم بنينا بطول عشرة امتار تكسية بللونة بميل ببتدى من ١٠٠١ الى ١٠١ لتحسين اللحام مع التكسية الناشفة ولعدم المجاد عائق لمرور المياة في نهاية المائط.

التكسيات الناشفة.

بنينا تكسيتين علي الناشف الاولى . في امتداد الحائط الساند ولتكسية الجزيرة التي كوناها مابين القنطرة والقنطرة الثانوية وعملناها يميل

۱:۱ وبطول ۱۰۰ مترا ( مائة ) حتى تفصل تكسية القنطرة المساعدة . والثانية على البر الايمن خلف الهويس بدل تكسية بالبناء كانت قد انزلت فى مبداء العمل وجعلنا سمك التكسيتين ٥٠. متر والقدمة ٥٠. متر ٨٠. متر

حفر دروندات جديدة .

عملنا اربمة دروندات جديده فى النهاية الحلفية أفتحتي القنطرة بصفة احتياطي ولسد القنطرة عند الازوم اذا احتاج الامر لغزح مياهها وتصليحها وهذه الدروندات ٢٥٠٠× ٢٥٠٠ كملناها بالاسمنت .

عمل الحفر وتقرير تعلية فرش الهويس .

قد سبق ان بينت لحضرات كم ان اهم ما اجراه التفتيش فى يناير سنة ١٩٢١ كان عمل حفر فى فرش الهويس وصب الاسمنت فيهاوقد ظهر لنا عند اجرا هذه العملية ان متوسط سمك الفرش ٢٥٥٠ مبر غير ان الوقت لم يسمح الا بعمل عدد معين من الحفر فى الامام والخلف فقررنا عمل حفر جديدة فى المواقع الباقية فى يناير سنه ١٩٢٢ كان يبدو لنا عند درس المشروع ان هذا الجز من العمل سهل جدا بعد ما اكتسبناه من الخبرة فى سنة ١٩٢١ الا ان الغاروف الغير من العمل من الصعوبة عكان .

ظهر لنا قبل البدء في عمل الحفر أن فرش الهويس قد ارتفع من

الوسط بشكل قمع قاعدته اهليلجية ٥ × ١٠ متروقة به مرتفعة عن منسوب الفرش يمقدرا ١٠٥ متر وظهرت في الوقت نفسه عين ما خارجة من القمة وعيون صغيرة حواليها فاردنا التحقق من السبب فقررنا عمل حفره على بعد ثلاثة امتار خلف القمة فما دخلت الة الحفر الى عمق ١١٧ متر الاوتدفق ينبوع من الماء بشدة هائلة واستمر ثلاثة دقائق او اربعة ثم رجع تصرف العين الى ماكان اولا فوزنا القمة فوجدناها قدا نخفضت بمقدار ستة سنتيمترات مما جعلنا نوكد ان القمع سطحى وليست المالة كما نخشاه من ان الفرش جميعه ارتفع في الوسط.

ارداد تصرف الما الخارج من عين القرة تدر مجيا وعادت القمة في العلو تدريجيا الى أن وصل ارتفاعها في يوم ٢١ يناير الى ٣٣ر متر فوق سطح الفرش وزاد التصرف لدرجة عظيمة انبزعت طو بة من اعلا الفرش فتحولت جميع العيون الثانوية الى هذا الموقع وامكننا لتأكد باللمس من وجود التجوف تحت سطح الفرش فقررنا عمل حفرة في هذا الموقع ووضع ماسورة قطرعشرة وسدها لصب الاسمنت فيا يعد

زاد عدد العيون وزاد تصرف الماء منها فقررنا زيادة عدد الحفر من ٣٥ الى ٥١ وتقليل المسافات بينها .

. ابتدأنا العمل في ٣ يناير باربعمة آلات بمدقات عادية قطرها

٣ بوصة مركبة على مقص ثلاثى ووضعنا احد عشر نفرا على كل منه ثم اضطررنا من يوم عشرة يناير الى تشغيل ثلاثة آلات منها اذ ظهر لنا ان سرعة التقدم ١٣٠٠. متر فى الساعة اى ان كل حفرة تحتاج فى المتوسط الى ٢٠ ساعة عمل مستمر لأعامها

ظهر لنا ان اغلب هذه الحفر متصلة ببعضها وان ضغط المياه علمها ٢٠ر١ متر بالارتفاع واننا كلما أتجبنا الى الامام قلت سرعة التقدم فى الحفر وزاد مابخرج منها من الرمل والحجارة الصغيرة المكسرة ممسا كان يضطرنا الى تنظيفها مرة كل ساعتين أما بطلمية يدوية نوصة ٢ أو عاسورة بصمام في المهاية مما ادخل في نفوسنا الشك في تقـــدس سمك الفرش الحقيقي فاردنا يوم عشر س يناس امتحان هـذا الفرش جيدا فوجدنا انه على عمق ٧٥ر. مترتتسع الحفرة كثيراوتتساقط جوانها الكونة من حجارة متفككه يسهل رفعها باليد فتحققنا انسمك الفرش الحقيقي هو ٧٥. متر لا كما نعتفد أنه يتفاوت من ٥٠ر٢ مـترا الى ٠٠٠٠ مترا وانه يكون من طبقة بسمك ١١٧٠ طوب على سيفه ومن طبقة خرسانة يسمك ٦٠ر٠ او ١٦٥٠ متر يمونة الجير والرمل وان تحت هذه الطبقة من الخرسانة توحد طبقة من الاحجار وزلط ورمل بسمك ٢٠٠٠ منز تقر ببا وانه لا بد وان تكون هذه الطبقة الاخيرة هي تحليل الخرسانة الاصلية قررنا عند ثد تماية فرش الهويس فكان أمامنا عاملان الاول مقاومة ضغط الما الذي ظهر أن ارتفاعه ١٦٢٠ في كل الحفر والثاني ملامة الهويس للملاحة فوجدنا أن الواجب وضع عقد مقلوب فوق الفرش اقسل سمكه ١٦٢٠ الا أنه نظرا لضيق الوقت ولاضطرارنا لفتح الهويس للملاحة باسرع ما يمكن تقرر عملية تعلية افقية فوق الفرش بسمك ١٢٠٠ تاركين مواقع البوابات بدون تعلية وتاركين عمل العقد وعمل هذه التعلية الاخيرة للسنة المقبلة

وفى يوم ٢٦ ينابر ابتدأنا ببناء التعلية فى الخلف بعدالتنظيف وقد عملنا هذه التعلية بالحجر بمونة ضعيفة من الاسمنت فوق طبقة الطوب القديمة مباشرة وقررنا وضع طبقة من العوب فوق التعلية لتسوية المنسوب وجعله ( ١٠٥٠ ) كنسوب فرش القنطرة الجديدوقد تركنا سمك خمسة سنتيم رات على طول حائطي الهويس بين التعلية الجديدة والحائط وعملنا اللحام يرمى احجار صغيرة وصب اسمنت صافى فيها وما رمينا هذه الاحمحار الا للاقتصاد في الاسمنت

وقد بنينا فى النهاية الامامية للهويس عتبة منسوبها ( ١١٦٠٠ ) لابقاف الطمى

عملية الصب

قد اكتفينا بضفط محول لارتفاع قدره ٥٥٠٠ متر لصب الاسمنت في حفر فرش القنطرة وذلك بتركيب ماسورة بهذا الارتفاع من قطر عشرة سنتيمتر على الماسورة المطريشة بعد رفع طربوشها وانزال ماسوره قطر خسة سنتيمتر الى ان يصل اسفلها الى مسافة نصف متر تقربها من النهاية السفلى للحفرة وتركيب قمع بغربال لنع الحصى والرمل فى اعلا هذه الماسورة كالمبين فى الرسم الملحق عرة الم تركيب سةالات مؤقته للصب ثم صب الاسمنت من جرادل داخل الماسورة خسة سنتيمتر الى ان يرتفع الاسمنت الى قمة الماسورة عشرة سنتيمتر وييتى ثابت على هذا المنسوب لمدة ساعة لو ساعتين .

وقد وجدنا ان ضغط محول لارتفاع قدره ٥٠٥٠ متر غير كاف لارغام الاسمنت السائل لمل الحلايا تحت قرش الهويس وخصوصا تحت حوائط الهويس الضخمة فقررنا جعل ذلك الارتفاع ستة امتار ولا مخفي على حضراتكم ان الضغط غير متعلق بارتفاع تقظة الصببل بارتفاع الماسورة قطر عشرة ولذلك عملنا سقالات محملة على قمم حوائط الهويس لسهولة الصب واستعملنا في ذلك اربعة كمرات ضخمة طول ه ممر موضوعه على ابعاد متساوية وربطنا عليها عروق من الخشب في المواقع المطلوبة وقد وجد ما ان الطول اللازم لمكل ماسورة قطر خمسة الابلاع مهايما السفلي الى ارتفاع نصف متر فوق نهاية الحفرة هو ١٤٤ مترا ولعدم وجود اطوال كافية من هذه المواسير واضيق الوقت اكنفينا باطوال قصيرة تكفي لادخال المواسير قطر خمسةعلى بقد ممرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي لادخال المواسير قطر خمسةعلى بقد ممرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي لادخال المواسير قطر خمسةعلى بقد ممرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي لادخال المواسير قطر خمسةعلى بقد ممرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي لادخال المواسير قطر خمسةعلى بقد ممرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي لادخال المواسيرة قطر خمسة على بقد ممرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي لادخال المواسيرة قطر خمسة على بقد ممرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي الدخال المواسيرة تكفي الدخال المواسيرة تكفي الدخال المواسيرة تكفي المواسة عليما المواسة على بقد ممرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي المواسة على بقد مرا والمدم وحود المواسة على بقد مرا او ٥٠٠٠ باطوال قصيرة تكفي المواسة عليه المواسة عليه المواسة عليه المواسة عليه المواسة عليه المواسة عليه المواسة عليها المواسة عل

متر من قمة المواسير قطر عشرة فاصبحت المواسير قطر خمسة توصيلات بسيطة والمواسير قطرة عشره مواسير صب حقيقيه وقد نجحت هذه الطريقة عاما ولذا فانني أحبذ استعمالها فى الاحوال الماثلة

وقد ابتد عنا بصب الحفر الخلفية متجهين الى الامام لسد الخلايا من الخلف تدريجيا وارغاممياه العيون الى الاتجاه نحو الامام وقد حصل ذلك فعلا اذ وجدنا فى اليوم الثانى من الصب ان كبية المياه الخارجة من العيون التي فى الامام قد زادت وارتفع منسوبها . ولما انتهينا من الاربعة صفوف النهائية نقلنا أئين من الكرات الخشبية الى الامام ووضعنا عليها العروق استعداد الصب الاسمنت فى الصفوف الاربعة التي تلى الثمانية الاولى وهكذا وقد تمكنا من صب ستة حفر فى اليوم الاول وزاد لمعدل الى ان اصبح ثمانية حفر يوميا وقد الجربنا عملية الصب بالليل وبالنهار واتممناها فى ليلة ١١ فبراس

وعملنا تحويل الاسمنت الى سائل فى اوان حديدية طول ثلاثة المتار وعرض نصف مبر وعمق نصف مبر موضوعة فى الخارجوكانت تنغير بطبيعة الحال درجة السائل من يوم الى آخر الا ان المتوسط هو ٢ كيلو اسمنت لكل جردل سائل وتجدون حضراتكم فى الملحق نمره ٢ كيات الاسمنت التى وضعت فى كل حفره وقد استعملنا ١٦٩ طن اسمنت لصب حفر الهو يس و٥٣ طن اسمنت لحفر القنطرة خلاف

الكمية الاولى الني استعملت لذكوين اساس امتداد الفرش .

# ةطع السدود وتشطيب العمل

قطمنا السدين باليد بمد ظهر يوم ١٣ فبرابر في ال واحد وابندائت الكرآكه مباشره في تنظيف موقع السدالامامي وفي صبحية يوم ١٤ منه مرت الكرآكة الى الخلف لتنظيف السد لخلفي. وقد سبق ان بينت لحضراتهم اننا اجرينا جزأ عظما من التنظيف بدفع الطعي المي مواقع الطلمبات ورفعه بواسطها فتكونت بذلك جزيره عالية خلف السد الخلفي مباشره الى منسوب (١٢٠٠) اضطررنا لتطهيرها بالكراكة ولم تتمكن من فتح الهويس للملاحة الامساء ١٧ منه لمرور المراكب المعنيره فقط. وقد فتح الهويس نهائيا للملاحة بعد ظهر يوم ١٨ منه وقد ابتدأنا يوم ١٤ فبرابر في التشطيبات النهائية فوق منسوب المهاه والتي تنحصر فعا يأتي . —

- ١ تعلية الحائط الساند الى منسوب (١٤ر١٤)
  - ٢ تكلة النكسيات الخلفية
  - ٣ كحل الدروندات الجديدة بالاسمنت
- هدم متر من اعلا بغلة القنطرة وتركيب ممر عليها لسهولة
   وضع اخشاب الغما وتقليل طول الرفع
- تسوية الجزائر الـتي كوناها في الامام والخلف من ناتج

التطهير وعمل مزلقانات وطرق فيها

٣ جمع الادوات والمهمات

وقد أنْهينا من ذلك في يوم ٢٦ فبرابر

# الموظفون

وقِد احتجت للقيام بهــذا العمل الى الموظفــين الآتين الذين طلبت منهم السكن عند نقطة العمل

١ مساعد مدمر اعمال يقطن رفاصا صغيرا

٢ مهندس منوط باعمال القنطرة ويسكن خيمة

۳ مهندس « « الهويس « «

هیکانیکی خریج مدرسة الفنون الصنائع یسکن حجره
 ریس الهویس

٥ كاتب يسكن حجره أحد البحاره

وقد استعملت اغلب حجر البحاره لخزن الادوات الثمينة ووضعت الادوات الباقية على الجسور تحت خفاره البحارة

# العال والادوات

قرر مفتش العموم مبدئيا عمل عقد مع مقاول لتوريد المال ومهرة الصناع من بنائين وتجارين وميكانيكيين ونحاتين وبرادين فتنفذ القرار جزئيا لاننا وحدنا ان احتياجاتنا كثيرة الاختلاف . فبيما كنا نطاب

خمسين تفرأ فى اليوم أذ كنا نجد أن العمل محتاج إلى ٢٠٠ وعليه قررنا أن نطلب من المقاول توريد اعداد ثابية من كل نوع من الاعمال والصناع وأن نقوم نحن بتوريد الباقى فكانت التيجة أن المقاول ورد ٢٠ فى المائة من العمل فقط. وأننى يهذه المناسبة أقول لحضراتكم أن الطريقة التي أتبعناها معيية ويجب فى جميع الاحوال المشابهة أن يكون توريد العمال بواسطة المصلحة القائمة بالعمل وقد وجدت أن الحكومة كان يمكنها توفير مبلغ ٢٠٠ جم لو أنها وردت العمال بنفسها فى هذه العملية ولكانت رقابتنا وتأثيرها على العمال أفيد واحسن

وقد اشعرينا الادوات عناقصات محلية من مصر والاسكندرية خلاف مااستعملناه من مخازن التفتيش والمتكون من

١ ١٣٠ متر مكعب من الحنجر

۲ ۲۰۰۰ طوبة سرناجه

٣ • ٥٠ فى الماية من المواسير قطرعشره طول ٢ منزوالتي تركناها
 صالحة للعمل

ونشات وجنازير واحبال وبكرات وخلافه النتجة.

قد اجرينا جميع التصليحات التي من مقتضاها ضمان البانى لمده طويلة لاتقل عن المده من يوم بناها الى الان . ولم نكلف الحكومة كثر من عشره الاف جنيه . مع ان تكاليف بنا قنطره هو يسجديد بن لايقل عن ماية الف حنيه بالاسمار الحالية ولاتمام العمل نهائيا مجب احداء الآفي : -

١ قطع بوابات الهو يس وتعلية الفرش في مواقعها

٢ بناءً عقد مقلوب على فرش الهويس

٣ صب اسمنت في الجزء الامامي من فرش الهويس

٤ عمل حفر داخل حوائط الهويس للوصول الى تقوية الفرش

المبنية عليه

٥ أيمام هدم الحوائط الساده لمنسوب (١٤١٢)

٣ وضع بوابات للقنطره علي احدث طراز

وكل هذه الاعمال لا تتكاف أكبر من الني جنيه . وانني اعتقد أنها اذا عمات تصبح قنطرة وهو يس سرياقوس ولا خطر عليهما وفي درجة عالية من الجودة

ملحق رقع \ صب الاسمنت في قرش التنطرة قبل جناف سنة ١٩٢١

																				ı
المرابع المرابع المامة		٩٠٠ اين عرف ١١	الم الم		الهويس	٠٥٠٨ سد احلاناكت مالط				-				إلمرش القديم	ا٠٥٠٠ مدن الحسلاما تحت	_	_		المراق المراق	
7 0 .	~	هر •		71:		440.	100		Y 0 0 -	140.	• • • •	144.	٧ .		4.00	ه.	1 / 0 -	* C.	الإنا	
١٠٥٤ر٤١	۱۱رم ۱۰۰ ۱ره ۱ره۱	٠١ر١ ٥٥ر١١٠	٠٩ر٠ ٠٣٠	12,10,1,000		٠٠٦٠ ٠٦٠	12700	16,000	*	14,00	16,10 -,90	17,4.7	1694.1		14,70	14,00 1,00 AJA.	1070   050   Aph.	المهرة	ا مندوب السمك مدوب اعلا الاسدن	( , 0, )
	:	٠.					٠٧٠		010	1020		2	- 12			74.	اهار	_	1	(
ا ۱۶۰	01.	1.0	٠٠	7.		٠١.	٠ ٨ ر ٨	٠ ٨ر٨	٠ ٧٠ ٧	۰ ۸ر ۸	۸ ۸ ۸	٠ ٧٠ ٧	۰۸ر۸		٠ ٨ر ٨	۸ ۸ ۸	A . A .	G.		
۱ هېر۸	۰۱ز۸	٠,٠	۰۲ر۸	٥٧ر٧		٠. د	۰۱ر۸	٥٧٧	۱۰۱۵	٧ ٠ ۽ ر ٧	٧,٩٠	٠٢٧	٠ ۽ ر٧		ه ۲ر ۸	V 2 0	٥١٥	15	وأسول	0
¥	⊌	₹	¥	¥		))	¥	¥	9	¥	¥	¥	¥		₩	₩	174-10 K	C	1	
_			>				<			-4					•				<u>-</u>	
<b>⊌</b>	¥	¥	¥	¥		¥	¥	¥	¥	¥	*	¥	¥		17,11	*	14,00	=	منسوب الماء	
<b>¥</b>	¥	<b>y</b>	⊌	¥		*	¥	¥	¥	y	₩	¥	¥		157.	y	1750	٠٠		
14	•	76	1	14		2	•	هر	>	<	مر	•	**		1	~	-	ا انگار ا	,	

٠. ،	,				-			. <u>N</u> -	\n_1 .	۳ کیلو	
4	¥	×		*	٠٠٠	, y ,		٥ ٪ ، ، ،	-4 -1 0		:
4	٤	×		>	٠٠٠	۰ د	٠ ٨٠	1554.	-/		
4	9	3		y	هي .	* 45	, , >	٠٨٠٥؛	7		
4	۵	.*		'n	٠١٠ ا	۰ ۸ د	٠ ٧٧٠				
٧ ٪ ،	¥	3		ď	٠٧٠ ٨	۰,۲	C	_	0	(h)	٧ ٧
~<	. >	16000	 (	y	4,7.	٠٧٥	151.		7. 0		
. ~	*	))		+)	٠,٧	۰۷۵			0 2 3		
, , ,	>>	9		¥	٠ ١٠ ١	۰ ۲ ۲	1,4.	1061.	0	رث روز	٧ ٧
4	17,90	177.	-	¥	٥١٠, ٧	٠ ٨	٥٠٥	15640	۲3		
ωę	>	<u> </u>		)	٥٧٥	ء ۽	0.0	1 2 5 7 0	<u>م</u>	•	
-1	<b>&gt;</b>	₹		5	1.40	م « •	6.0	1 4:40	۰	ره ره ري	۲.
·<	15000	1-74.	-	))	٥٨٠٧	٠٤٠	٥٠	12:50	-4 : :	ري. د و . د ه	مرعد
~	5	<b>9</b>		*	63 V	* # 0	ه بر ه	1 2 5 5 .	۲٥٠٠	,	
ر د	₩	>		×	٠, ٢	ه م	٠٠.	1 4 4 2 4	77.		
_	¥	2		3	7 4.	ه د د د	12:	11,4.	:		
11/					i.	,		,			

-

		4 E
متصلت ، مرة ۱۸ وتمرة ۲۱ ۱۷ س ۱۷ س		
4 4 > *	{	11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.
2 8 8 8 8	1 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	ار احداد
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ر ال	ماسوب ماسورة
		منسون المناه الم
7 6 7 7 6	ب امر اسام اصاف اسام اسام اسام اسام اسام ا ب بن با با ما اسام	المناوب المناو
<   . i >	7	المساورة سيديا في الويس المساورة المساورة المار المساورة المساورة المار المساورة المساورة ال
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	₩	2 - 2
¥ 1 1 0 %	1	ي من المنافع ا

			۲	0	_														
						متصلة بنمرة ٨٢			متصلة إمرة ١٠٠		<u>ت</u>	נל נו 🕽 נו		عمات جزارًا السنة الما ضية		متصلة لدمرة ١٥ و ١٨		حنر كبيرة كحت الفرش	متعالة بنمرة ها و ٢١
4.7	4 7 3	007	1 2 0	101	٠ ٢				~ 4	14.	714	٠ ٧ ٢	244	۲. ۸	11.	٥٢ ٨	46 70 20	.4.0	*   *
»	) 1 · , 4	» 1 · , 4	3	ت و	)) 1 · 9 9	م فراير	المور والقراس	¥	3	(د	¥	¥	>	<b>≫</b> ∧	¥	¥	))	9	» «
1701.	17540	1794.	17070	1 79 4 0	و المالية	1 7 5 V ·	17540	17049	1794.	1794.	1299.	1794.	17540	17940	1 7 5 1 .	175%.	17990	1798.	17940
1.000	1.50.	1.50.	1.30.	1.00.	1.50.	1.50.	1.90.	1.90.	1.90.	٠٥٥٠	1.90.	٠٥٥٠	1.00.	1.,00	1.50.	1000	1.90.	1.30.	1.50.
٠ ، ٥ د	-0.5	٠ ٢٠٧	3000	٠٥٥٠	754.	4.W.	. 0 6	30.	450.	4000	٠ ١٥٤	٠ ٣٠١	704.	-I	٠ ٦٥٢	٠ ٢٠	- 70 1	49W.	754.
)) Y o	» ۲۲	3 7 (	) YY	11 (	) Y 1	)) Y •	» Y ·	» Y ·	) 1 h	» 1 A	» r i	) Y A	D YY	V 7 (C	917	» 1 ·	7 1 1	או ע	71 ((
)r 7	) TT	7) Y V	) Y 0	* 11	) YY	11 @	11 6	) Y 1	) 1 4	¥ Y ·	) Y 4	» Y a	× × «	ا د د	N 1 (C	9 17	» r.	11	5 14
44	4	70	7	77	マイ	1	1.	7.0	۲>	4 4	۲ 1	۲ 0	٦ «	11	7 7	4	٦.	_	1

fite															41	_	_	
						فهجيرات كشيرة	قهجوان كيثيرة									()		
***	۲ ۸ ۸	1 / 1	444	474	o >	4.0	777	444	٥٨.	110	> .	3 7 3	04	* 9 4	0 · V	9 KJ6	كيه الاسمات	
* *	¥	¥	*	×	¥	<b>\\</b>	¥	*	¥	) 11	·	) /.	)) / /:	>	) (.		11.	
10000	17000	1 to A .	1091.	1794:	1 V 98,0	٥٧٥٥	1794.	10.5%.	٠٨٥٥١	٠٠ ٧٥٥ ٠	1794.	179V.	١٥٩٠	17,10	1794.	( <u>b</u>	إفاسوب فاسور	
القنط	1.90.	1.50.	1.90.	1.90.	1		1.50.	مي م	ه.	٩	1.30.	1.00.	1 . 50.	1 . 30	1.30.	ري ري ري	امنسوب	
دون روه المراجع روم روم روم روم روم روم	, off h	٦ ١ ٥ ٥ ٠	٠ ٥ و د	4000	150.	3.5	-4		- B	الر • • والر	3.94.	454.	0 4 6 5	1,4%.	7,000	الم	الأنسوب	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*	*	» ··	* 1	» r.	) Y O	11 ((	. » ۲٦	) Y Y	) Y 4	01 ((	37 (	·	)) Y ((	)) Y p	اليدر	ا المؤارة المؤارة	ا دق رتم
# T	ا ۴ يناير	₩ .	7 . 65 . 4	١٦ يايز	الم فيزايز	)) Y 7	)) Y Y	** **	1.12 40	٧ فيراء	N Y V	) Y X	-	) Y Y ((	17 (	4, 1, 11	الم الم	7
7 7	٥	9	مر. س	~	<	يم الــر	0	Le.	1	7.7	-	•	40	7 A	7 >	المراقع المراقع	'n,	

		متصلة إنمرة ١٦						متصلة شمرة وا ٥
; ;		10	070	10.	10.	* > 0	120 .	3 %
*	· ×	¥	)) 11	)) \ A	715 18	¥	¥	*
11.00	1759.	٠٨ ر٢ ١	11,70	17000	١٠ر٥١٠	٠٥و٥٠	۰ ۲ وه ۱	103.0
ه د د	ه م م		¥	۰۸ر۸	10.4.	٠٩٥٤٠	٠٠٠ و٩	954.
ک د. د	٠ ٢٠ ٨	۰ ، د	y	٠٥٠ ٧	، المراد	4 0 0 5	الد الأول الأول	- 45 E
. ¥	<b>y</b>	3 / ((		\$ 1 66	ما يناين	J K.	)) Y	» ~
	٦	» ' o		» 1 o	The 10 1/2 11	» *	<b>₩</b>	) *
ا ات اند اند	24	,,	ڻ مر	ڻ خ	٥<	7,	0	0

				·	د					
٠;;		1	1		• 3 7	1	1		. 5	10
» * °			1		٠٨٠	1	1	†	مل خلف الدرثين	رارس سنة ۲۲
داریبسرناچه ه	**	>	179	1	1	-0:070,0-	٠٥٠١٦ ٦٠	l	المائط الساند فرش الهويس مل خلف الرئين تكسيا ت	الحق رقم ٧ ( العهمات الد تتمالة بين ٣٦ نوفير سنة ١٩٢١ و٨٨ مارس سنة ١٩٢٢
		1	I	}	ì	LLUNO.	. o Co VJJ . o CA A JJ	من الفرش	المانط الرابد	٢٦ توفير سنة
ن الادوات ۱۳۰۰ مان ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ ما		-	١١١١ طن ٥٠٠ طن	١		1	. 0 (0 4)	٥٠ عمم من الفرش	فرش التدارة	ال شملة بين
- چ پُو		~{ ~!		۲۰۰۷	707			1	· (	۲ ( المهمات
يجوع ماأ الاسمنت الرمل المقدوم	مون در مورة مواسيفطر عدرة طول د لا را	موالم تطرعش	المت الص	<u>b</u> -	اعجار	إيناء بالمحجر	بناء والطور	٠,٠	الهمان	ملحتى رقم

الممال والمستاع)  الممال والمستاع المستاد المستاد المستاد وقد يواسطة المستاجة المست	1.	غهر اص	٢٠ عال خيالة	١١٢٣ سو ايين التكسير	٨١٦٠ اسودا ون للدق	٠٠ اهماعدون الوابورات	۲۲۰۰ پر ادرن	۰ ۰ حدادون	٩٤٦٣ نات	٠٠ المردن			٨ ٠ ٠ روساء بالماد	الم العن		٠٠ إيانون	١١ ﴿ اللَّهِ أَنَّا اللَّهُ ال	_	-	<u>,                                     </u>	المال والصناع	-
الممأل والمستاع )  الممأل والمستاع )  الممال علي المحتوا المعال المحتوا المعال المحتوا المحتو	_	۲ / ۱ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	1 14.	10.	77 - 7	T		10.			·     ~ :	1	1	1	1	1			واسطة المصلحة	
الممال والصناع)  الممال والصناع المحدود بواسط المثاوا المحدود بواسط المحد	111-11-0	!	٠٣٠ ٢٠٠	٠١٨ ٤٥٠	_		, ,,1			0		:	:	1	1	4	•	٧		4.	مورد يو	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1		1	÷		Ī	1 11		. Y &	: :	٧٧٢	1210 -	1	1	منيه	_	1- انقاول	
	13,46.13.				<u> </u>  -	1	1	1	1	- 1		_ `-					- 17	1771	الله الله	_	مورد بواسه	مال والصناع)
	1. (52.15,010	- 11/1	_	- · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>	<u> </u>		٠٠٨ ٤ ٢٠٠	1.44 4			144.	٠٠٠ ١٠٤٠ ٠٠٠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			بالجنيه المعرى	5.63	ملحق رتم ۽ ( الم

## ملحق رقم ه (الكاليف)

الم مــــــات	على أقايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مدنوع	الحازن	من	المخازن	مردود	وع	الم
			ردا	ž,	ريا			
	جنيه	مني	ا جنيه	مليم	جنيه	ملي	جئيه	ملي
ا ـ و ش	1 4 4 4	\$ A 9		-	1.	40.	1 7 2 7	444
چې د	1.01	۸۲۳			199	٥	. 109	777
حجر		700	٠γ٤	٠		70.	. 7	1.0
رمن	-		_				_	
اون ا	-	-	131	۸V٥	v		-	
ز اعل	. 0 7 0	٠٣٩	—			40.	777	771
واحر الصب	. \ & \$	1		-	070		111	1
لكراكة	1 - 72 2	744	l —			-	722	244
دوات محتلفة	1 . £ . V	017	• V o	1			117	075
الممال	14.12	010	-	-	-	_	11.7	070
اميات المنخدمين	4		۳٥٠		-		40.	
اجمه	VVV	177	177	440	111	40.	A 4	197

مجموع النكاليف لسنة ١٩٢١ = ،٠٠ مليم جيه « « « ١٩٢٢ = ٢٩٦ ،٠٠٤ « « « ١٩٢٢ = ٢٩٦ ،٠٠٤

## تَهِمُ قَنَطُرِغُ وَهِوْيِينَ سِيَاقُوسُ

من نوف برسالله الي مارس سالله

